

Unterlage 4.4a Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW	Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach	
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutzung	Station	s	H	T	N	o.LS			T	N
						m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Spaltenlegende

1	Nr.	Nummer des Immissionsortes
2	ADR	Straße und Hausnummer des Immissionsortes
3	FLNR	Flurnummer
4	HF	Gebäudeseite: N(ord), O(st), S(üd), W(est)
5	SW	Stockwerk
6	Nutzung	Gebietsnutzung (MI = Mischgebiet, GE = Gewerbegebiet)
7	Station	Baukilometer
8	s	Abstand zwischen Emissions- und Immissionsort
9	H	Höhendifferenz zwischen Immissionsort und Straßenoberfläche
10	IGW T/N	Immissionsgrenzwerte tags/nachts
11	Lr,T o.LS	Beurteilungspegel ohne aktiven Lärmschutz tags
12	Lr,N o.LS	Beurteilungspegel ohne aktiven Lärmschutz nachts
13	IGW-Üb. T	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes tags
14	IGW-Üb. N	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes nachts
15	Anspruch T	Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach wegen Überschreitung tags: ja/nein
16	Anspruch N	Anspruch auf passiven Schallschutz dem Grunde nach wegen Überschreitung nachts: ja/nein

**Ersetzt durch Tektur b
vom 18.12.2020**

Nachrichtlich

Unterlage 4.4a Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N		IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach	
						Station	s	H	T	N	o.LS			T	N	T	N
	m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	T	N							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

1	Am Haberstroh 1	1096/2	O	1.OG	MI	7	16,70	3,80	64	54	61	53	-	-	nein	nein	
2			W	EG	MI	0	20,15	0,86	64	54	59	51	-	-	nein	nein	
					1.OG	MI	0	20,15	3,66	64	54	59	51	-	-	nein	nein
3			N	EG	MI	1	14,23	0,88	64	54	61	56	-	1,9	nein	ja	
				1.OG	MI	1	14,23	3,68	64	54	65	56	0,1	2,0	ja	ja	
4	Rankenweg 7	1096	N	EG	MI	108	17,53	3,01	64	54	63	55	-	0,6	nein	ja	
					1.OG	MI	108	17,53	5,81	64	54	64	55	-	0,8	nein	ja
5			O	EG	MI	119	21,29	3,29	64	54	61	52	-	-	nein	nein	
					1.OG	MI	119	21,29	5,09	64	54	61	52	-	-	nein	nein
6			W	EG	MI	101	27,31	2,78	64	54	57	49	-	-	nein	nein	
					1.OG	MI	101	27,31	5,58	64	54	58	50	-	-	nein	nein
7	Rankenweg 4	1101/9	O	1.OG	MI	168	21,78	6,51	64	54	59	50	-	-	nein	nein	
8			S	EG	MI	163	15,40	3,66	64	54	64	56	-	1,3	nein	ja	
					1.OG	MI	163	15,40	6,46	64	54	64	56	-	1,3	nein	ja
9			W	EG	MI	157	16,04	3,60	64	54	62	54	-	-	nein	nein	
					1.OG	MI	157	16,04	6,40	64	54	62	54	-	-	nein	nein
13	Bahnweg 10	1101/4	SW	EG	MI	244	13,21	3,14	64	54	65	57	0,9	2,6	ja	ja	
					1.OG	MI	244	13,21	5,94	64	54	65	57	0,7	2,4	ja	ja
					2.OG	MI	244	13,21	8,74	64	54	65	56	0,2	2,0	ja	ja
14			NW	EG	MI	241	20,21	3,17	64	54	60	52	-	-	nein	nein	
					1.OG	MI	241	20,21	5,97	64	54	61	52	-	-	nein	nein
					2.OG	MI	241	20,21	8,77	64	54	60	52	-	-	nein	nein
15			SO	EG	MI	252	17,58	3,06	64	54	63	55	-	0,3	nein	ja	
					1.OG	MI	252	17,58	5,86	64	54	63	55	-	0,1	nein	ja
					2.OG	MI	252	17,58	8,66	64	54	62	54	-	-	nein	nein

**Ersetzt durch Tektur b
vom 18.12.2020**

Nachrichtlich

Unterlage 4.4a Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach					
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz- ung	Station	s	H	T	N	o.LS			T	N	T	N			
						m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
16	Bahnhofstr. 19	1710/3	NO	EG	MI	407	17,13	3,02	64	54	58	50	-	-	nein	nein				
				1.OG	MI	407	17,13	5,82	64	54	62	53	-	-	nein	nein				
				2.OG	MI	407	17,13	8,62	64	54	62	54	-	-	nein	nein				
17			Bahnhofstr. 19	1710/3	SO	EG	MI	406	8,28	3,04	64	54	68	60	4,0	5,9	ja	ja		
						1.OG	MI	406	8,28	5,84	64	54	68	60	3,5	5,4	ja	ja		
						2.OG	MI	406	8,28	8,64	64	54	67	59	2,8	4,7	ja	ja		
18					Bahnhofstr. 19	1710/3	SW	EG	MI	401	15,92	3,07	64	54	63	55	-	0,3	nein	ja
								1.OG	MI	401	15,92	5,87	64	54	63	55	-	0,1	nein	ja
								2.OG	MI	401	15,92	8,67	64	54	62	54	-	-	nein	nein
19	Turnhallenweg 14	1176/16					SW	EG	MI	810	31,24	5,61	64	54	56	48	-	-	nein	nein
								1.OG	MI	810	31,24	8,41	64	54	59	51	-	-	nein	nein
20	Turnhallenweg 12	1176/15					SW	EG	MI	815	26,42	5,35	64	54	57	48	-	-	nein	nein
			1.OG	MI				815	26,42	8,15	64	54	61	53	-	-	nein	nein		
21	Turnhallenweg 10	1176/14	SW	EG			MI	822	21,83	4,55	64	54	60	52	-	-	nein	nein		
				1.OG			MI	822	21,83	7,35	64	54	64	56	-	1,2	nein	ja		
				2.OG	MI	822	21,83	10,15	64	54	65	57	0,8	2,7	ja	ja				
22	Turnhallenweg 8	1176/17	SW	EG	MI	828	17,20	4,29	64	54	63	55	-	0,5	nein	ja				
				1.OG	MI	828	17,20	7,09	64	54	67	59	2,3	4,2	ja	ja				
				2.OG	MI	828	17,20	9,89	64	54	67	59	2,5	4,5	ja	ja				
23			Turnhallenweg 8	1176/17	NW	EG	MI	834	18,84	3,91	64	54	64	56	-	1,4	nein	ja		
						1.OG	MI	834	18,84	6,71	64	54	66	58	1,7	3,6	ja	ja		
						2.OG	MI	834	18,84	9,51	64	54	66	58	1,5	3,4	ja	ja		
26	Perschener Str. 1	545			S	EG	MI	1037	18,32	2,02	64	54	65	56	0,2	2,1	ja	ja		
						1.OG	MI	1037	18,32	4,82	64	54	65	57	0,3	2,2	ja	ja		
						2.OG	MI	1037	18,32	7,62	64	54	65	57	0,2	2,2	ja	ja		
			3.OG	MI		1037	18,32	10,42	64	54	64	56	-	1,9	nein	ja				

**Ersetzt durch Tektur b
vom 18.12.2020**

Nachrichtlich

Unterlage 4.4a Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz-ung	Station	s	H	T	N	o.LS			T	N	T	N
						m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

27	Perschener Str. 1	545	W	EG	MI	1032	24,98	1,88	64	54	56	48	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	1032	24,98	4,68	64	54	57	49	-	-	nein	nein
				2.OG	MI	1032	24,98	7,48	64	54	57	49	-	-	nein	nein
				3.OG	MI	1032	24,98	10,28	64	54	58	50	-	-	nein	nein
28	Perschener Str. 1	545	O	EG	MI	1048	19,56	2,39	64	54	59	51	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	1048	19,56	5,19	64	54	59	51	-	-	nein	nein
				2.OG	MI	1048	19,56	7,99	64	54	59	51	-	-	nein	nein
				3.OG	MI	1048	19,56	10,79	64	54	58	50	-	-	nein	nein
40	Oberviechtacher Str. 2a	969	W	EG	MI	1009	34,14	0,18	64	54	62	54	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	1009	34,14	2,98	64	54	62	54	-	-	nein	nein
41	Oberviechtacher Str. 2a	969	N	EG	MI	1016	32,36	0,45	64	54	63	55	-	0,5	nein	ja
				1.OG	MI	1016	32,36	3,25	64	54	63	55	-	0,3	nein	ja
43	Oberviechtacher Str. 4	552	SW	EG	MI	1027	24,94	1,06	64	54	64	55	-	1,1	nein	ja
				1.OG	MI	1027	24,94	3,86	64	54	64	55	-	1,1	nein	ja
44	Oberviechtacher Str. 4	552	N	EG	MI	1034	21,43	1,26	64	54	65	56	0,2	2,1	ja	ja
				1.OG	MI	1034	21,43	4,06	64	54	64	56	-	1,9	nein	ja
45	Oberviechtacher Str. 4a	552/2	N	EG	MI	1047	21,76	2,15	64	54	54	46	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	1047	21,76	4,95	64	54	63	55	-	0,2	nein	ja
46	Oberviechtacher Str. 4a	552/2	SW	EG	MI	1042	27,57	2,02	64	54	60	52	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	1042	27,57	4,82	64	54	60	52	-	-	nein	nein
47	Oberviechtacher Str. 6	553	W	EG	MI	1054	10,42	2,37	64	54	65	56	0,1	2,0	ja	ja
				1.OG	MI	1054	10,42	5,17	64	54	65	56	0,1	2,0	ja	ja
54	Perschener Str. 3	544	S	EG	MI	1054	25,61	2,20	64	54	57	48	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	1054	25,61	5,00	64	54	58	49	-	-	nein	nein
60	Poststeig 11	1096/8	S	EG	MI	47	28,57	3,40	64	54	61	53	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	47	28,57	6,20	64	54	61	53	-	-	nein	nein
61	Am Haberstroh 3	1096/3	O	EG	MI	12	31,24	1,40	64	54	56	48	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	12	31,24	4,20	64	54	59	51	-	-	nein	nein

Ersetzt durch Tektur b
vom 18.12.2020

Nachrichtlich

Unterlage 4.4a Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutz-ung	Station	s	H	T	N	o.LS			T	N	T	N
						m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

62	Am Haberstroh 7	1096/9	N	EG	MI	42	36,78	1,29	64	54	58	50	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	42	36,78	4,09	64	54	59	51	-	-	nein	nein
63	Am Haberstroh 21a	1096/24	N	EG	MI	144	51,96	3,67	64	54	55	47	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	144	51,96	6,47	64	54	56	47	-	-	nein	nein
				2.OG	MI	144	51,96	9,27	64	54	56	48	-	-	nein	nein
64	Bahnweg 10a	1101/5	S	EG	MI	193	25,44	2,97	64	54	47	39	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	193	25,44	5,77	64	54	61	53	-	-	nein	nein
65	Bahnhofstr. 16a/BayWa	1102	SO	EG	MI	333	32,03	3,22	64	54	60	52	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	333	32,03	6,02	64	54	61	53	-	-	nein	nein
66	Bahnhofstr. 16	1102/2	SO	EG	MI	380	36,08	2,86	64	54	59	51	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	380	36,08	5,66	64	54	60	52	-	-	nein	nein
67	Turnhallenweg 36	1166/2	W	EG	MI	521	89,11	1,78	64	54	54	46	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	521	89,11	4,58	64	54	54	46	-	-	nein	nein
68	Austraße 9	1178/7	O	EG	MI	763	28,37	7,49	64	54	55	46	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	763	28,37	10,29	64	54	57	49	-	-	nein	nein
69	Ramgraben 18	1175/2	NO	EG	MI	814	27,80	5,90	64	54	57	49	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	814	27,80	8,70	64	54	62	53	-	-	nein	nein
81	Regensburger Str. 43	1077/42	NO	EG	MI	0	48,57	2,80	64	54	57	49	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	0	48,57	5,60	64	54	57	49	-	-	nein	nein
101	Regensburger Str. 44	1626/15	SW	EG	MI	0	43,24	3,78	64	54	60	52	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	0	43,24	6,58	64	54	60	52	-	-	nein	nein
				2.OG	MI	0	43,24	9,38	64	54	60	52	-	-	nein	nein
102	Regensburger Str. 44	1626/15	SO	EG	MI	0	42,47	3,78	64	54	59	51	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	0	42,47	6,58	64	54	59	51	-	-	nein	nein
103	Regensburger Str. 44a	1626/14	SW	EG	MI	0	59,55	4,95	64	54	56	48	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	0	59,55	9,90	64	54	60	51	-	-	nein	nein

Ersetzt durch Tektur b
vom 18.12.2020

Nachrichtlich

Unterlage 4.4a Ergebnistabelle - Beurteilungspegel

Nr	Gebäude		Fassade/Stockwerk			Straßenbezug			IGW		Lr,T	Lr,N	IGW-Üb		Anspruch dem Grunde nach		
	ADR	FLNR	HF	SW	Nutzung	Station	s	H	T	N	o.LS			T	N	T	N
						m	m	m	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

104	Austraße 2	427/2	S	EG	MI	863	114,37	5,21	64	54	47	35	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	863	114,37	8,01	64	54	47	39	-	-	nein	nein
				2.OG	MI	863	114,37	10,81	64	54	49	41	-	-	nein	nein
105			O	EG	MI	869	113,83	4,87	64	54	47	39	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	869	113,83	7,67	64	54	48	40	-	-	nein	nein
				2.OG	MI	869	113,83	10,47	64	54	51	43	-	-	nein	nein
106	Austraße 3	427	S	EG	MI	859	83,20	3,60	64	54	48	40	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	859	83,20	6,40	64	54	49	41	-	-	nein	nein
107			W	EG	MI	860	88,90	3,55	64	54	43	35	-	-	nein	nein
				1.OG	MI	860	88,90	6,35	64	54	43	35	-	-	nein	nein

Wohnhäuser im erweiterten Lärmschutzbereich, für die die Kriterien der wesentlichen Änderung zutreffen:

Kriterium zutreffend

74	Oberviechtacher Str. 5	591/3	SO	EG	MI	1189	25,83	2,68	64	54	66	58	2,0	3,8	ja	ja	ja
				1.OG	MI	1189	25,83	5,48	64	54	66	58	1,9	3,7	ja	ja	ja
75	Hütgasse 3	571	SO	EG	MI	1166	40,45	2,87	64	54	59	51	-	-	nein	nein	ja
				1.OG	MI	1166	40,45	5,67	64	54	60	52	-	-	nein	nein	ja

Ersetzt durch Tektur b vom 18.12.2020